

## Belang van de stofhoezen bij montage

**Probleem :** Een veelvoorkomende klacht is dat het stuurhuis begint te lekker via de stofhoezen.

Naast het niet grondig spoelen\* is het volgende meestal de oorzaak van het lekken :



Bij het monteren van de spoorstangeindjes en de daaropvolgende uitlijning worden de hoezen niet losgemaakt.

Gevolg : de hoezen raken verwrongen en scheuren na verloop van tijd. Hierdoor kan water en vuil de hoes binnendringen en de keerringen vernielen.

**Oplossing :** Maak daarom altijd de kleine klem\*\* (zie afbeelding) aan beide zijden van het stuurhuis los. Na de uitlijning maak je de klem weer vast. De hoezen zitten hierdoor weer perfect op hun plaats, zonder verwrongen te zijn.

\* Grondig spoelen wordt uiteengezet in de bijgeleverde montage-instructies of zie ook [www.erabenelux.be](http://www.erabenelux.be) bij technische info. De montage-instructies vindt u onder de sectie stuurhuizen.

\*\* Tot halverwege 2006 werden plastic Ty-raps gebruikt in de plaats van hersluitbare klemmen. Gelieve in dit geval de Ty-raps te vervangen door nieuwe.